

Schnellspann-Knebelmuttern

AUSFÜHRUNG



Stahl
verzinkt, blau passiviert
Knebel stumpf angeschweißt

INFORMATION

Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.
Die Knebelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt.
Beim Spannen rastet sie in die Gewindegänge des Bolzens ein.

AUF ANFRAGE

- in Edelstahl



GN 6305.1

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1 ≈	l2	l3 ≈	⚖
GN 6305.1-M10-ST	M 10	24	10,5	8	68	30	20	100
GN 6305.1-M12-ST	M 12	26	13	9	82	36	24,5	138
GN 6305.1-M16-ST	M 16	32	17	10	98	45	32	240

