















Maschinenelemente 9




Auf den Zeichnungen ist beispielhaft die Form KV mit Spannrichtung R (durch Rechtsdrehung) dargestellt.

Konstruktionshinweise


Form **GV / KV / SK**



Form **GVS / KVS / SKS**





Form **GVB / KVB / SKB**



d <sub>1</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>7</sub> ≈
40	20	0.2
40	24	0.2

Anwendungsbeispiele





Maschinenelemente 9