

Digital-analoge Stellungsanzeiger

Festhaltesystem, Thermoplast

GEHÄUSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt
Eingesetzte Spindel

EINFASSUNG

Kunststoff Thermoplast

SICHTSCHEIBE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), transparent, alterungsbeständig, schlagfest
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig)

SKALA

Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen Uhrzeigersinn (S)

ANZEIGE

Fünf-stelliges Rollenzählwerk und ein roter Zeiger aus Kunststoff. Ziffern des roten Rollenzählwerks zeigen die Dezimalstellen an, der rote Zeiger die Hunderstel.

Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.

IP SCHUTZART

Das Sichtfenster ist mit dem Gehäuse Ultraschallverschweißt und gewährleistet somit Schutzklasse IP 65, siehe Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Digital-analoge Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Spindeln in jeder Einbaulage und bei jeder Neigung angebracht werden.


Zur Auswahl siehe Tabelle. "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (siehe Seite 693).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kein Zeiger
- Anzeige ohne Skala
- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderzählwerke nach einer Umdrehung



ELESA Original design



Aufbau der Produktnummer

PW12

00002

D

Anzeige nach einer Spindelumdrehung

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Anzahl der Teilstriche
20
50
40
100
60
100
40
50
60
70
80
100

Skalenbeschriftung

Ablesegenauigkeit des Zeigers
Dividieren Sie die Anzeige durch die Anzahl der Teilstriche auf der Skala
Beispiel: 00002/20=0.1

